





KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe EPX-US-114



Dane techniczne:



Zgodność z normą: PN-EN 1176-1:2017-12

GRUPA EPX Paweł Matera
39-205 Pustków 288
NIP: 872-217-15-19
Regon: 180498345
www.epx.com.pl
epx@epx.com.pl



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe EPX-US-114



Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Rury stalowe $\varnothing 60,3$ nierdzewne


Koła z nierdzewki

Profile stalowe 80 x 80 nierdzewne

Liny $\varnothing 16$ PP z stalowym rdzeniem

Łańcuchy nierdzewne

Łączniki aluminiowe oraz z wysokiej jakości tworzywa sztucznego



Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Urządzenie pokazane na rysunku jest tylko komputerową wizualizacją, w rzeczywistości produkt będzie wyglądać podobnie. Kolorystyka urządzenia może różnić się od tej przedstawionej na wizualizacji. Istnieje możliwość dostosowania materiałów konstrukcyjnych do potrzeb zamawiającego. Tolerancja wymiarowa +/- 5 cm.

GRUPA EPX Paweł Matera
39-205 Pustków 288
NIP: 872-217-15-19
Regon: 180498345
www.epx.com.pl
epx@epx.com.pl

